

## Glitter

Es una elección popular para diseñar prendas de moda muy divertidas. ¡Las posibilidades son infinitas al combinar los 9 diferentes colores disponibles! Haga gráficos con estilo y frases al último grito de la moda en una variedad de colores muy divertidos. (PVC, 120 micrones +/- 10%)



### ALIMENTE EL MATERIAL

En la cortadora de modo que el cargador quede hacia abajo.



### CORTE EL LOGO,

Palabras o números al revés (imagen de espejo).



### PELE

El exceso de material dejando solamente el gráfico deseado sobre el cargador para realizar el estampado.



### PRECALIENTE & COLOQUE

Pre caliente la prenda durante 10 segundos, antes de la aplicación. Coloque el diseño pelado sobre la prenda con el cargador

hacia arriba (que se lea de izquierda a derecha). Coloque el papel Kraft sobre el cargador antes de estampar.



### ESTAMPE

Temperatura: 330°F/165°C  
Tiempo: 8-10 segundos  
Presión: ligera  
#2 en Hotronix



### PELE EN FRIO

El diseño debe estar completamente frío antes de pelar el cargador.

### Telas que se recomiendan

100% algodón  
100% poliéster  
Mezclas de poli/algodón  
Tejidos de poliéster  
Malla de poliéster  
Poli/espuma & gorras de algodón  
Satin

*Debido a la combinación de telas, tejidos, y tintas empleadas en la industria textil, se recomienda que haga pruebas. Stahls' recomienda y proporciona muestras de nuestros materiales y viniles para que los ponga a prueba.*

### Accesorios que se requieren

Papel Kraft u hoja de Teflón®  
EZ Weeder® o pinzas de depilar

### Notas de corte

Debe siempre hacer una prueba de corte antes de cualquier trabajo. Recuerde que debe ajustar las programaciones de la cortadora conforme se vaya gastando la navaja. Para obtener corte y pelado óptimos, mantenga las líneas para las letras y logos de al menos de 1/8" (3 mm) de grosor.

### Instrucciones para el cuidado de sus prendas

Lave a máquina usando agua tibia y detergente suave. No use cloro. Seque a temperatura normal. No planche directamente sobre el CAD-CUT® Glitter (use una hoja cubridora).

### Diseños multicolor

El Glitter NO se recomienda para realizar aplicaciones de capas múltiples como alternative, puede usar Thermo-FILM® o Thermo-GRIP® para el color de fondo. Después de precalentar la prenda, coloque el primer color, cubra con papel kraft, y estampe durante 2-4 segundos a 330°F (165°C). Pele caliente. Alínie el Segundo color, cubra con papel Kraft. Termine con el paso final. Pele el cargador en frío.

### Almacenamiento

Mantenga en un área seca y fresca. Evite el calor directo, los rayos del sol y la humedad.

## GUIA PARA LA CORTADORA

CORTADORA	NAVAJA	FUERZA	COMPENSACION	VELOCIDAD
Roland GX-24	60° / 45°	160-190g / 140-180g	.25	50cm/s
Ioline 100	45°	150g	.15	50%
Ioline 300	30°	120g	.15	25%

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso.

CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL™ con una o más patentes pendientes.  
© Stahls' International™ 2011 Todos los derechos internacionales reservados.